



# REVISIONE COMPONENTI ELETTRONICI DI MEZZI MOVIMENTO TERRA E HANDLING



[WWW.DIPACOMMERCE.COM](http://WWW.DIPACOMMERCE.COM)





# Chi siamo

*Un'azienda all'avanguardia fondata sul valore del "saper fare", che nel **2026** supererà i **25 milioni di fatturato** e i **150 dipendenti**.*

*Il know-how tecnico e la passione per l'automotive ci hanno permesso di crescere ed evolvere, andando **oltre i 45.000 pezzi revisionati** in un solo anno.*

*Sostenibilità che non riguarda la sola revisione dei ricambi: la sede è interamente riscaldata e climatizzata grazie ad un **impianto fotovoltaico da oltre 300 kW**.*


*Recuperiamo addirittura l'acqua distillata dei condizionatori e l'acqua piovana in vasconi sotterranei, riducendo al minimo ogni spreco.*

# 20 anni di revisione nei nostri laboratori

AFFIDABILITÀ TECNICA, SUPPORTO COMPETENTE E VISIONE ORIENTATA AL FUTURO.

Da oltre vent'anni, revisioniamo e testiamo ogni componente garantendo **valore, affidabilità tecnica, supporto competente e visione orientata al futuro.** Oggi contiamo su un organico di **150 persone, strutture produttive all'avanguardia e magazzini automatici 5.0** che ci permettono di ottimizzare i tempi di consegna e rispondere con efficienza alle esigenze del mercato.





# Tutti i nostri settori di competenza



**AUTO**



**AUTO ELETTRICHE**



**TRUCK**



**AGRI**




**HANDLING**




**MOVIMENTO TERRA**



**MOTO**




**INDUSTRIALE**



# REVISIONE CENTRALINE MOTORE MULTIBRAND

CATERPILLAR C4 C6



Cod. OEM: 2863686  
Cod. DIPA: EDCAT001R

CATERPILLAR



Cod. OEM: 3453381  
Cod. DIPA: EDCAT002R

YANMAR 4TNV98T



Cod. OEM: 129948-75080  
Cod. DIPA: EDYNMRO01R

KOMATSU D65EX-17



Cod. OEM: P4993120  
Cod. DIPA: EDM0007R

DCM3.3 - JCB



Cod. OEM: 320-09705  
Cod. DIPA: EDDCM33001R

CASE - NEW HOLLAND



Cod. OEM: SBA185186181  
Cod. DIPA: EDDE052R

CASE - NEW HOLLAND



Cod. OEM: 2854971  
Cod. DIPA: EDEDC16C39595R

CATERPILLAR C9



Cod. OEM: 2622878  
Cod. DIPA: EDCATC9001R

DIFETTI

Mancato avviamento o avviamento intermittente. La centralina va in recovery. La centralina non dialoga con lo strumento di diagnosi.



REVISIONE  
LEVE COMANDO  
MULTIBRAND

LEVA COMANDO BRACCIO  
CATERPILLAR 303-305



**Cod. OEM:** 2907848  
**Cod. DIPA:** CTRLCAT001R

LEVA COMANDO SJC DESTRA  
BOBCAT S175



**Cod. OEM:** 6687882  
**Cod. DIPA:** CTRLBCT002R

LEVA COMANDO SINISTRA  
ESCAVATORI KOMATSU



**Cod. OEM:** 20Y-43-K1672  
**Cod. DIPA:** CTRLKMT001R

LEVA COMANDO SOLLEVATORE  
TELESCOPICO JCB



**Cod. OEM:** 400/U9908  
**Cod. DIPA:** CTRLJCB001R

LEVA COMANDO MULTIFUNZIONE  
ELOBAU



**Cod. OEM:** 361GA0100C  
**Cod. DIPA:** CTRLLEL001R

LEVA INVERSIONE MARCIA CINGOLATO  
CATERPILLAR CHALLENGER



**Cod. OEM:** 3627680  
**Cod. DIPA:** CMBLV076R

DIFETTI

Comandi che rispondono in modo intermittente o non funzionano.  
Falsi contatti a causa del cablaggio compromesso. Gioco eccessivo,  
difficoltà di innesto. Microinterruttori guasti. Leva che non torna in neutro.  
Il movimento dell'accessorio comandato è brusco oppure totalmente assente.



REVISIONE DISPLAY  
E QUADRI STRUMENTI  
MULTIBRAND

JCB



Cod. OEM: 334/K0853  
Cod. DIPA: DASH846R

CATERPILLAR



Cod. OEM: 3277482  
Cod. DIPA: DASH845R

CASE



Cod. OEM: 6191819M91  
Cod. DIPA: DASH847R

KOMATSU



Cod. OEM: 22J-06-R5112  
Cod. DIPA: DASH685R

HYUNDAI



Cod. OEM: 21M9-30001  
Cod. DIPA: DASH665R

HITACHI



Cod. OEM: 4411757  
Cod. DIPA: DASH778R

KUBOTA



Cod. OEM: RB237-53113  
Cod. DIPA: DASH781R

FIAT HITACHI



Cod. OEM: 79096373  
Cod. DIPA: DASH835R

DIFETTI

Accensione/spengimento parziale o totale del quadro strumenti. Malfunzionamento delle lancette e indicatori. Display completamente nero o con parti illeggibili. Non entra in diagnosi.

## CATERPILLAR CHALLENGER



Cod. OEM: 3602450  
Cod. DIPA: DASH792R

## NEW HOLLAND SERIE TK



Cod. OEM: 87626287  
Cod. DIPA: DASH817R

## NEW HOLLAND SERIE TL



Cod. OEM: 47132005  
Cod. DIPA: DASH173R

## MANITOU MLT 940



Cod. OEM: 52500061  
Cod. DIPA: DASH484R

## KOMATSU PW98MR



Cod. OEM: 227-06-21120  
Cod. DIPA: CTRLKMT003R

## KOMATSU SERIE PC- MR



Cod. OEM: 22M-06-R3101  
Cod. DIPA: DASH819R

## YANMAR SERIE SV



Cod. OEM: 40061MM4100  
Cod. DIPA: DASH829R

## CASE IH SERIE MXM



Cod. OEM: 82036342  
Cod. DIPA: DASH839R

## DIFETTI

LCD spento o poco leggibile. Retroilluminazione scarsa o assente. Le lancette si muovono a scatti oppure indicano valori errati. Indicazioni come giri motore non visualizzati. Spegnimenti improvvisi in marcia. Spie intermittenti.

TRIMBLE GFX 350



Cod. OEM: 124000-05  
Cod. DIPA: DSPL094R

TRIMBLE GFX 750



Cod. OEM: 121000-85  
Cod. DIPA: DSPL085R

TRIMBLE GFX 1060



Cod. OEM: 134000-04  
Cod. DIPA: DSPL086R

TRIMBLE CFX-750



Cod. OEM: 94510-00  
Cod. DIPA: DSPL093R

TRIMBLE FM 1000



Cod. OEM: 93710-03  
Cod. DIPA: DSPL097R

KRONE CCI 800



Cod. OEM: 200876100  
Cod. DIPA: DSPL100R

BRIGADE



Cod. OEM: 4368A  
Cod. DIPA: DSPL037R

OPUS A8



Cod. OEM: 6527643M95  
Cod. DIPA: DSPL095R

FARMNAVIGATOR G7



Cod. OEM: P3MJ500WAM  
Cod. DIPA: DSPL092R


## DIFETTI

Il display è totalmente o parzialmente illeggibile. Scollamento tra il display LCD e il touch screen. Il touchscreen non funziona. Retroilluminazione debole o assente. Il display si spegne e riaccende senza motivo. Imprecisione nell'esecuzione dei parametri impostati. Il sistema non riesce a mantenere le linee impostate. Il sistema si spegne e riavvia senza motivo in modo erratico. Nessuna connessione di rete.



REVISIONE  
CENTRALINE CABINA  
MULTIBRAND

VOLVO EC240



**Cod. OEM:** 14518349  
**Cod. DIPA:** BODY190R

BOBCAT



**Cod. OEM:** 6682421  
**Cod. DIPA:** CTRLBCT001R

JCB 8080



**Cod. OEM:** 728/80002  
**Cod. DIPA:** CTRLJCB002R

MANITOU MRT



**Cod. OEM:** CS00203421  
**Cod. DIPA:** CTRLAUTELO01R

VOLVO ECR88



**Cod. OEM:** VOE15632219  
**Cod. DIPA:** CTRLVCE001R


TRATTORE PORTUALE TERBERG



**Cod. OEM:** A0004463535  
**Cod. DIPA:** BODYADM001R


## DIFETTI

La centralina sembra completamente inattiva. Funzionamento intermittente. Interruzioni sulle linee gestite. La centralina non si alimenta. Uno o più comandi vengono impartiti in modo irregolare o non proporzionale. La centralina non dialoga con lo strumento di diagnosi. Funzioni macchina abilitate o disabilitate in modo casuale. Non funziona il pedale dell'acceleratore.



REVISIONE  
CENTRALINE  
TRASMISSIONE  
MULTIBRAND

## PALA GOMMATA JCB



**Cod. OEM:** ZF6009365005  
**Cod. DIPA:** CMB147ER

### DIFETTI

Il cambio non riesce ad innestare le marce.  
Il veicolo si avvia, ma non si muove.

## CARRELLO ELEVATORE YALE GDP



**Cod. OEM:** ZF6009365007  
**Cod. DIPA:** CMB264ER

### DIFETTI

Il cambio non innesta i rapporti.  
Il veicolo, pur avviandosi, non si muove.

## PALE GOMMATE KOMATSU SERIE WA




**Cod. OEM:** 7823-36-9008  
**Cod. DIPA:** CTRLKMT002R

### DIFETTI

La centralina non entra in diagnosi.  
Cambiate irregolari o rapporti non selezionati correttamente.  
La trasmissione va in recovery.

## NEW HOLLAND SERIE 60



**Cod. OEM:** 82014574  
**Cod. DIPA:** CTRLTCM001R

### DIFETTI

La centralina che non si avvia, si spegne o si resetta.  
Uno o più rapporti si innestano con difficoltà.



# REVISIONE PANNELLI DI CONTROLLO MULTIBRAND

**LEVA COMANDO SOLLEVATORE  
TELESCOPICO MANITOU SERIE MT**



**Cod. OEM: 289046**  
**Cod. DIPA: CTRLMNT001R**

**MODULO DI COMANDO SOLLEVATORE  
TELESCOPICO MANITOU SERIE MRT**



**Cod. OEM: 731896**  
**Cod. DIPA: CTRLMNT002R**

**MODULO DI COMANDO  
PIATTAFORMA AEREA OIL&STEEL**



**Cod. OEM: 33042591504**  
**Cod. DIPA: CTRL0ES001R**

**MODULO DI COMANDO GRU PM**



**Cod. OEM: 476079**  
**Cod. DIPA: CTRLPM001R**

**RADIOCOMANDO SERIE GL-CIFA 434  
POMPE CALCESTRUZZO CIFA**



**Cod. OEM: 110067037**  
**Cod. DIPA: BODY255R**

**RADIOCOMANDO PALMARE  
MANCI FREE HAND**



**Cod. OEM: FH15A4**  
**Cod. DIPA: RCM001R**

**DIFETTI**

I pulsanti non funzionano oppure devono essere premuti con forza. Il joystick invia comandi imprecisi. Una o più spie non si accendono. Il pulsante di emergenza non funziona, rimane sempre su stop come se fosse premuto. Non funzionano i tasti a membrana. Mancata alimentazione o cadute di tensione. Guasti interni con centralina che non risponde.



REVISIONE  
COMPONENTI SISTEMI  
DI CLIMATIZZAZIONE  
MULTIBRAND

## UNITÀ DI COMANDO CLIMATIZZATORE KOMATSU WA380



Cod. OEM: 950404501  
Cod. DIPA: CLIMA007R




### DIFETTI

Mancata accensione del modulo clima.

## UNITÀ DI COMANDO CLIMATIZZATORE FIAT KOBELCO 169 WT




Cod. OEM: 460100203  
Cod. DIPA: CLIMA030R




### DIFETTI

Malfunzionamento di uno o più tasti.  
Malfunzionamento display digitale.  
Il fusibile tende a bruciarsi di continuo.



# REVISIONE TURBOCOMPRESSORI MULTIBRAND

## TURBO VGT




Cod. OEM: RE556324  
Cod. DIPA: TRB595R




### DIFETTI

Guasto attuatore elettronico VGT.  
Grippaggio palette.  
Perdite olio.

## ATTUATORE TURBINA VGT



Cod. OEM: 5603456H  
Cod. DIPA: TRBAC035R



### DIFETTI

Difficoltà nella calibrazione dell'incidenza. Il motore perde potenza/funziona in modo irregolare e va modalità recovery.  
Comunicazione intermittente del guasto in modalità diagnostica.

# REVISIONE CENTRALINE SISTEMI IDRAULICI

## CENTRALINA PALA MECCANICA FIAT KOBELCO E165



**Cod. OEM:** YM22E00007F2

**Cod. DIPA:** CTRLFK001R

### APPLICAZIONI:

Fiat Kobelco/New Holland Construction su  
piattaforme derivate  
Kobelco E165/E175 e macchine equivalenti.  
Kobelco: SK160LC-6.



### DIFETTI

Errori intermittenti, spegnimenti  
e riavvii casuali.  
La centralina non funziona.

## MODULO DI GESTIONE POTENZA PMS 3.00 ESCAVATORE RH CITY



**Cod. OEM:** 970905

**Cod. DIPA:** CTRLPMS300001R

### APPLICAZIONI:

Escavatori O&K serie RH.



### DIFETTI

Mancato avviamento o mancata  
abilitazione delle funzioni idrauliche.  
Comportamento anomalo dei sistemi  
idraulici.  
Blocchi intermittenti.

# REVISIONE INVERTER HYBRID

WWW.DIPACOMMERCE.COM



+39 342 393 0342




INVERTER IBRIDO AC/DC KOMATSU HB365NLC-3

Cod. OEM: 7875352221  
Cod. DIPA: BATCNV010R

## DIFETTI

Guasto elettronico interno  
del modulo inverter.  
Anomalia della sezione di potenza.





# RIGENERAZIONE FAP MULTIBRAND

FILTRO ANTIPARTICOLATO  
KUBOTA SERIE SSV




Cod. OEM: 1J251-18251  
Cod. DIPA: FAP481R

FILTRO ANTIPARTICOLATO  
KUBOTA SERIE M



Cod. OEM: 1J783-18251  
Cod. DIPA: FAP401R

FILTRO ANTIPARTICOLATO  
HITACHI ZX 130-7



Cod. OEM: 18440UL020  
Cod. DIPA: FAP460R

DIFETTI

Intasamento da fuliggine dovuto a cicli di lavoro leggeri o rigenerazioni interrotte.  
Riduzione delle prestazioni motore.  
Accensione spia sul quadro strumenti.  
Arresto motore in modalità protezione nei casi di saturazione critica del FAP.

POMPA ADBLUE DENOXTRONIC 2.2



Cod. OEM: 300628-00629B  
Cod. DIPA: PFAPS037R

APPLICAZIONI:

Escavatori Doosan/Develon  
con motorizzazioni Doosan DL06/DL08







DIFETTI

Calo di portata e/o pressione.  
Funzionamento molto rumoroso.  
Blocco completo del sistema.

# RIPRISTINO FILTRO ANTIPARTICOLATO




-  Pulizia **rapida** e professionale del FAP
-  Rinnovamento del filtro fino al **98,8%**
-  Supporta l'ambiente con il **riutilizzo** del tuo FAP
-  **1 anno** di garanzia

# RIPRISTINO FAP/DPF

Guarda il filmato!




PIÙ DI 50.000 PRODOTTI A CATALOGO



BODY COMPUTER



CAMBI AUTOMATICI




CENTRALINE MOTORE




CORPI FARFALLATI



INIETTORI DIESEL



QUADRI STRUMENTI



TURBOCOMPRESSORI



VALVOLE EGR

**Non hai trovato quello che cerchi? Contattaci!**

Il nostro laboratorio accoglierà la sfida  
e troverà la soluzione!

**NON SOLO MOVIMENTO TERRA & HANDLING**



AUTO



MOTO



TRUCK



AGRI

WWW.DIPACOMMERCE.COM

# RICHIEDI LA TUA LAVORAZIONE ONLINE!

- **Collegati** al nostro sito **DIPACOMMERCE.COM**
- **Clicca** nella sezione **Registrati**
- **Compila** le sezioni richieste nel **Form di Iscrizione**

**ISCRIVITI A [WWW.DIPACOMMERCE.COM](http://WWW.DIPACOMMERCE.COM)  
E TROVA TUTTI I NOSTRI PRODOTTI.**

SCOPRI  
IL NOSTRO  
E-COMMERCE

IN ALTERNATIVA

# INVIACI LA TUA RICHIESTA!

I nostri contatti:



**+39 342 393 0342**



**commerce@dipasport.com**

Verrai seguito direttamente dal nostro team.

**Il nostro reparto tecnico - commerciale  
è sempre disponibile per ogni tua esigenza.**

HAI ANCORA  
BISOGNO DI AIUTO?

**CHIAMACI!**



**+39 0523 509862**

[WWW.DIPACOMMERCE.COM](http://WWW.DIPACOMMERCE.COM)

**Di.Pa. Sport S.r.l.**

**Sede Legale:**

Via Della Chiusa, 2/A

29016 Chiavenna Landi

Cortemaggiore (PIACENZA) Italia



[info@dipasport.com](mailto:info@dipasport.com)



+39 0523 509862



+39 0523 1656690

